

Mastercam®

สถานที่	: ศูนย์ฝึกอบรม Mastercam
เวลา	: 9.00-16.00 น. วันที่ 9-11 Mar 2015
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม	: ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับ CNC
ค่าใช้จ่าย	: ฟรี

ตารางการฝึกอบรม

- 9/3/15 เริ่มต้นรู้จัก Mastercam X6 (เวอร์ชัน 13)
 - การปรับแต่งค่าหน้าจอ Configuration, Toolbar State
 - การสร้างแบบชิ้นงาน 2 มิติ ชั้น basic
 - การกัดงานแบบ 2 มิติ
 - Face Toolpath การปาดหน้า, Drill Toolpath การทำรูเจาะ,
 - Contour Toolpath การกัดงานตามเส้นขอบรูป, Pocket Toolpath การกัดงานลักษณะเป็นหลุม
 - การ Post ออก g-code
 - ทดสอบทำขบทราย
- 10/3/15 การสร้างแบบชิ้นงาน 2 มิติ ชั้น Advanced
 - การสร้างรูปทรงเรขาคณิต 2 มิติเป็นแบบตัวอักษร (Letter)
 - การกัดงานแบบ 2 มิติ เบื้องต้น Engraving Toolpath การกัดงานตัวอักษร 2 มิติ
 - การตั้งค่าชิ้นงานคืบและการแสดงการเดินทางของคอกกัด Job Setup, Verify, Backplot
 - การ Copy Toolpath แบบอัตโนมัติ (Transform Toolpath), การ Post ออก g-code
- 11/3/15 การสร้างชิ้นงาน Solid
 - วิธีปรับแต่งแก้ไขพารามิเตอร์ของ Solid 3 มิติ
 - การแยกชิ้นงาน Solid ให้เป็นแม่พิมพ์ (Core&Cavity)
 - การปิวชิ้นงาน 3 มิติ (Surface)
 - การสร้างแม่พิมพ์จากพื้นผิว 3 มิติ (Surface)
 - การสร้าง Toolpath กัดงานจากชิ้นงานที่เป็น Solid 3 มิติ (Rough&Finish)
 - แนะนำ Toolpath ที่นิยมใช้ในการกัดงาน (Surface High speed toolpath)
 - แนะนำเทคนิคในการสร้าง Toolpath งานกัดให้ได้ผิวงานสวยงาม
 - การ Post ออก g-code, สรุปเนื้อหาทั้งหมด ถามตอบ-



ติดต่อ : คุณไบบัว มือถือ : 080-787-8209 โทรศัพท์ : 0-2316-2974 โทรสาร : 0-2316-2975

Coolsoft Co., Ltd. E-mail: info@mastercamthaitraining.com , coolsoft@hotmail.com

กรุณากรอกใบสมัครและส่ง Fax กลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมฝึกอบรม